

## KNX IR Präsenzmelder

Best. -Nr. 7524 10 03

6LE000239C




(DE)

(IT)


Berker GmbH & Co.  
KG - Zum Gunterschl  
66440 Blieskastel/Germany  
Tel.: +49 6842 945 0  
Fax: +49 6842 945 4625  
E-Mail: info@berker.de  
[www.berker.com](http://www.berker.com)

09/2021  
97-75241-003


### Beschreibung



### Detectionsbereich



### Einstellungen



### Helligkeitsbereich

Potentiometer-Stellung	ungefährer Wert in Lux *	Anwendung
Autotest	Vorgegebener	
1	200	Flur
>1 ... 2 <	> 200 ... 400 <	
2	400	Büros
>2 ... On <	> 400 ... 1000 <	
On	1000	Büros

\* Die Genauigkeit der Helligkeitsmessung (Lux) wird von der Umgebung beeinflusst (Möbel, Böden, Wände usw.). Bei Bedarf ist die Helligkeit mittels Potentiometer oder Fernbedienung anzupassen.

### Setup- Fernbedienung

Wenn das Potentiometer auf «Autotest» steht, lassen sich anhand der Fernbedienung 7590 40 02 folgende Parameter einstellen:

- Helligkeit in Lux (Lux) (Lux)
- Zeitverzögerung (Z) (Z)
- Präsenz-/Abwesenheits (P/A) (P/A)
- Start (Start)
- Zelle aktiv/ passiv (Aktiv/Passiv)
- Direkte/ indirekte Beleuchtung (Direkt/Indirekt)

### Benutzer- Fernbedienung

Die Fernbedienung 7590 40 01 dient zum Ein- und Ausschalten der Last wie mit einem Schalter (on off) und hat damit die gleiche Funktion wie ein Wandschalter.

**Wichtig:**  
Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen gemäß den einschlägigen Installationsnormen des Landes erfolgen.

nach jeder Detektion für 2 Sekunden aktiviert. Zudem kann die Fernbedienung 7590 40 02 zum Aktivieren dieser Betriebsart verwendet werden.

### Betriebsarten

Der Melder bietet 2 Betriebsarten:

- Automatik,
  - Halbautomatik.
- Start und Aktivierung des Helligkeitssensors können für jede Betriebsart separat vorgegeben werden. Der mit dem Melder verbundene KNX-Taster dient zum Umschalten des Ausgangszustandes des Beleuchtungsausgangs. Dieser Zustand wird über die am Potentiometer ② oder mittels Fernbedienung 7590 40 02 eingestellte Dauer aufrechterhalten.

### Automatische Betriebsart

In dieser Betriebsart wird das Licht in Abhängigkeit von Bewegungen im Meldebereich und über die Helligkeit im Raum gesteuert.

#### Einstellungen

- ETS: Anwendungssoftware: "IR Präsenzmelder V1.1". Datenbank und Beschreibung beim Hersteller erhältlich.

#### Physikalische Adressierung

Potentiometer ② in Position «Adr» bringen - rote LED leuchtet. Nach der Programmierung das Potentiometer in eine andere Stellung bringen.

#### Funktionen

- Integrierter direkter Schaltausgang
- Schaltfunktion zusätzlich über den Bus und damit die Möglichkeit Ausgänge zu schalten, die nicht im unmittelbaren Umfeld des Präsenzmelders sind
- Präsenz- und Abwesenheitsfunktion
- Helligkeit und Verzögerungszeit einstellbar über Poti, ETS oder Fernbedienung 7590 40 02.
- Master/Slave Verknüpfung: der Präsenzmelder in einem Raum schaltet auch das Licht im Flur ein, wenn sich dort noch jemand befindet - oder umgekehrt.
- 2 Überwachungskanäle (nur Bewegung wird verarbeitet) unabhängig von den Beleuchtungskanälen.

#### Einstellungen

Helligkeit und Dauer des Meldebetriebs können anhand der Potentiometer oder der Fernbedienung (7590 40 02) oder via ETS, eingestellt werden.

#### Betriebsart Test

Diese Betriebsart dient zum Einstellen des Meldebereichs. Um diese Betriebsart auszuwählen, Potentiometer ① in Position «Autotest» stellen. Die grüne oder rote LED der Melder-Linse leuchtet 2 Sekunden nach dem Meldevorgang auf. Leuchtet die rote LED auf, unterschreitet die gemessene Helligkeit den eingestellten Wert. Leuchtet die grüne LED auf, überschreitet die gemessene Helligkeit den eingestellten Wert. Nach jedem Meldevorgang wird die Betriebsart Test 2 Minuten lang aktiviert. Die Ausgänge (Lokal und über den KNX Bus) werden

Modus	Einstellungen	Potentiometer
Einstellungen (Werkseinstellungen)	<b>Automatik-Einstellungen</b> Potentiometer Lux auf Autotest stellen. Die Einstellungen sind vorgegeben: Lux = 400, Zeit = 20 Min., : Betriebsart Test ist 2 Min. aktiviert.	
Einstellungen der Fernbedienung 7590 40 02 (Manuelle Einstellungen werden unterdrückt)		
Automatisches Einschalten des Lichts über einen vorgegebenen Zeitraum.	<b>Installateur-Einstellungen</b>	
Test und Kontrolle des Meldebereichs.	<b>Betriebsart Test</b> Potentiometer ① auf «Autotest» stellen. In dieser Stellung kann die Fernbedienung 7590 40 02 verwendet werden.	
KNX Programmierung	Potentiometer ② auf «Adr.» stellen oder Benutzung der Fernbedienung 7590 40 02 (SET Taste > 5s drücken).	

Beleuchtungsausgang deaktiviert (Relais geöffnet).

### Helligkeitssensor

#### Aktiv:

Meldet der Melder eine Präsenz bei Helligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeits-Grenzwertes, wird das Licht eingeschaltet. Wenn die Helligkeit im Raum zunimmt und den Grenzwert über einen bestimmten Zeitraum übersteigt, erkennt der Sensor diese Helligkeit und schaltet das Licht ab unabhängig davon ob sich noch jemand im Raum befindet.

#### Passiv:

Detektiert der Melder eine Präsenz bei Helligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeits-Grenzwertes, wird das Licht eingeschaltet. Danach wird die Helligkeitmessung deaktiviert d.h. der Melder schaltet das Licht nicht aus, auch wenn die Helligkeit im Raum zunimmt. Ausgeschaltet wird erst nach der eingestellten Verzögerungszeit wenn keine Präsenz mehr festgestellt wird.


### Werkseinstellungen

Helligkeitswert	400 lux
Abschaltverzögerung	20 Min.
Betriebsart	Anwesenheit
Start	OFF
Zelle aktiv (Helligkeitszelle)	ON

### Technische Spezifikationen

<b>Elektrische Merkmale</b>	KNX Bus 30 V == SELV 12mA
Versorgungsspannung:	
Busbelastung:	
<b>Funktionsdaten</b>	
Einschaltdauer Beleuchtungsausgang:	1Min. → 1Std 5 → 1000 Lux
Helligkeitswert:	2,5 → 3,5m
Empfohlene Installationshöhe:	Ø 7m (Installationshöhe: 2,5m)
Meldebereich:	Die Geräte können parallel geschaltet werden.
Bohrungsdurchmesser:	60mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Lagerungstemperatur:	-20 °C → +60 °C siehe Derating Kurve
Betriebstemperatur:	0 °C → 65°C
Isolationsklasse:	II
Schutzart:	IK03 IP41
Feuerbeständigkeit:	650°C
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie :	III
Betriebshöhe :	2000m
Konfigurationsmodus :	S mode
Transmissionstilstand :	TP1
Vorsicherung (out 230V-) :	Schutzschalter 16A
<b>Anschlusskapazität</b>	Flexibel: 0,5mm² → 1,5mm²; Massiv: 0,5mm² → 1,5mm²

Derating-Kurve



### Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Verpackung gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushalt entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit einem Gewerbeabfall entsorgt werden.

Verwendbar in ganz Europa und in der Schweiz

### Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Im Gewährleistungsfall bitten Sie die Verkaufsstelle wenden oder das Gerät portofrei mit Fehlerbeschreibung an unser Service-Center senden. Berker GmbH & Co. KG Service-Center Hubertusstraße 17 D-57482 Wenden-Ottfingen Telefon: 0 23 55 / 90 5-0 Telefax: 0 23 55 / 90 5-11

## Rilevatore di presenza a infrarossi KNX

Nr. ord. 7524 10 03


6LE000239C




(DE)

(IT)

### Descrizione




### Zona di rilevazione



Berker GmbH & Co.  
KG - Zum Gunterthal  
66440 Blieskastel/Germany  
Tel.: +49 6842 945 0  
Fax: +49 6842 945 4625  
E-Mail: info@berker.de  
[www.berker.com](http://www.berker.com)

09/2021  
97-75241-003

### Regolazioni



### Ordine di grandezza di luminosità

Posizione del potenziometro	Valore approssimativo in Lux *	Applicazione
auto test	prestabilito	
1	200	Corridoio
>1 ... 2 <	> 200 ... 400 <	
2	400	Uffici
>2 ... On <	> 400 ... 1000 <	
On	1000	Uffici

\* La precisione della misura della luce (lux) è influenzata dall'ambiente (mobilia, suolo, muri...). Se necessario, regolare il livello con il potenziometro o il telecomando.

### Telecomando di regolazioni

Quando il potenziometro è su "autotest", il telecomando 7590 40 02 può regolare i seguenti parametri:

- Livelli di luminosità in Lux (☀, ☀, ☀, ☀, ☀, ☀)
- Temporizzazione (⌚)
- Rilevazione di presenza/ assenza (⬆)
- Avviamento (⬇)
- Cellula attiva / passiva (⚡)
- Illuminazione diretta/indiretta

### Telecomando utente

Il telecomando 7590 40 01 permette di accendere e spegnere la luce come un interruttore (on/off).



L'apparecchio va installato unicamente da un elettricista qualificato secondo le norme d'installazione in vigore nel paese.

L'uscita (relè locale e carico remoto KNX) viene comandata per 2 secondi dopo ogni rilevamento. È anche possibile utilizzare il telecomando 7590 40 02 per attivare questa modalità.

### Modalità di Funzionamento

Il rilevatore funziona secondo 2 modi:

- automatico (presenza),
- semiautomatico (assenza).

L'avviamento e l'attivazione del sensore di luminosità possono venire impostati per ogni modalità. Un pulsante KNX collegato al rilevatore permette d'invertire lo stato dell'uscita illuminazione. Questo stato è mantenuto per la durata prevista dal potenziometro ② o con il telecomando 7590 40 02.

### Modalità automatica

In questa modalità, la luce è controllata da un movimento nella zona di rilevazione e il livello di luce ambiente. Se una presenza è rilevata quando il livello di luminosità è inferiore alla soglia regolata, il rilevatore mantiene la luce accesa durante la durata prevista.

Non appena il rilevatore spegne la luce, una nuova rilevazione sarà necessaria finché il livello di luminosità ambiente rimane sotto la soglia regolata.

E' possibile modificare la modalità utilizzata con il telecomando 7590 40 02 (per difetto, il rilevatore funziona in modalità automatica).

### Modalità semiautomatica

In questa modalità, il rilevatore va attivato da un pulsante KNX o dal telecomando 7590 40 01. Una rilevazione non attiva l'articolo.

Una volta attivato, l'articolo accenderà la luce per la durata impostata e ad ogni rilevazione, la temporizzazione si riavvia.

Quando il rilevatore è attivato, la luce rimane accesa finché dura la rilevazione di presenza e per la durata prevista.

Una volta che il rilevatore ha spento la luce, sarà necessaria una nuova pressione sul pulsante o il telecomando per riaccenderla.

### Avviamento

Un parametro del rilevatore permette di scegliere lo stato della luce all'avviamento (ritorno corrente). Durante l'avviamento, il LED verde lampeggia. Questo parametro è attivato o disattivato ed è possibile modificarlo con il telecomando 7590 40 02.

• ON: la luce si accende immediatamente per 30 secondi dopo il ritorno della corrente (relè chiuso). In caso di rilevazione, la luce rimane accesa durante la durata prevista (in modalità automatica). Altrimenti la luce è spenta.

• OFF: durante la messa in marcia l'uscita illuminazione è disattivata (relè aperto). Il rilevatore passa in modalità automatica o semiautomatico dopo la messa in marcia.

### Modalità Test

Questa modalità permette di convalidare la zona di rilevazione.

Per selezionare questa modalità, posizionare il potenziometro ① su <autotest>. Il LED verde o rosso dietro la lente di rilevazione si accende per 2 secondi dopo la rilevazione.

Se si accende il LED rosso, il livello di luminosità misurato è inferiore alla regolazione.

Se si accende il LED verde, il livello di luminosità misurato è superiore alla regolazione. Dopo ogni rilevazione, la modalità Test si riattiva per 2 minuti.

Azione	Regolazioni	Potenziometro
Utilizzare le regolazioni Auto (fabbrica) oppure regolare mediante il telecomando o via ETS per accendere automaticamente la luce per una durata stabilita.	<b>Regolazioni Auto</b> Posizionare il potenziometro Lux su "autotest". Le regolazioni sono preimpostate: Lux = 400, durata = 20 min.  ⚠️: Modalità Test per 2 min.	auto test ● 1 lux ● 2 on
Accendere automaticamente la luce per una durata stabilita.	<b>Regolazioni installatore</b> 7590 40 02 (Regolazioni manuali inibite).	auto test ● 1 lux ● 2 on

Testare e convalidare la zona di rilevazione.	<b>Modo test</b> Spostare il potenziometro ① fino a "autotest". Su questa posizione è possibile utilizzare il telecomando 7590 40 02.	auto test ● 1 lux ● 2 on
Indirizzamento KNX	Spostare il potenziometro ② su "Adr" o usare il telecomando 7590 40 02 (pressione prolungata > 5s sul pulsante SET)	● 1 min ● 20 min Adr ● 1 h

Indirizzamento KNX	Spostare il potenziometro ② su "Adr" o usare il telecomando 7590 40 02 (pressione prolungata > 5s sul pulsante SET)	● 1 min ● 20 min Adr ● 1 h
--------------------	---	----------------------------------

### Sensore di luminosità Attivo:

se la luce ambiente è sufficiente, il sensore disattiva il comando della luce.

Se il sensore rileva una presenza quando il livello di luminosità ambiente è sotto la soglia regolata, la luce si accende.

Anche se il livello di luminosità ambiente aumenta e supera il valore della soglia per una certa durata, il sensore rivelera e spegnerà la luce.

### Passivo:

se la luce ambiente è sufficiente, il sensore disattiva il comando della luce.

Il rilevatore non spegne la luce anche se il livello di luminosità ambiente aumenta.

### Impostazioni di fabbrica

Soglia di luminosità	400 lux
Temporizzazione	20 Min.
Modalità	Presenza
Avviamento	OFF
Cellula attiva (cellula di luminosità)	ON

### Specifiche tecniche

#### Caratteristiche elettriche

bus 30 V SELV 12mA

#### Consumo sull' Bus:

1 min. → 1h

#### Caratteristiche funzionali

5 → 1000 Lux

#### Durata di funzionamento

2,5 → 3,5 Ø 7m

#### Uscita illuminazione:

1 min. → 1h

#### Soglia di luminosità:

5 → 1000 Lux

#### Altezza d'installazione raccomandata:

2,5 → 3,5 Ø 7m

#### Zona di rilevazione:

(altezza d'installazione: 2,5m)

#### E' possibile collegare gli articoli in parallelo:

60mm

#### Ambiente

-20 °C → +60 °C

#### Ta stoccaggio :

650°C

#### Temperatura di funzionamento vedi curva di declassamento

IK03

#### Classe d'isolamento :

IP41

#### Indice di protezione:

650°C

#### Resistenza al fuoco:

2

#### Grado di inquinamento :

III

#### Categoria di sovratenzione :

2000m

#### Altitudine di esercizio :

S mode

#### Modalità di configurazione :

TP1

#### Protezione a monte (out 230V~) :

interruttore 16A

#### Capacità di collegamento

0,5mm² → 1,5mm²

#### Flessibile :

0,5mm² → 1,5mm²

#### Rigido :